




## RMCI Informazione 02/2013

### Bobina

DAL 04/02/2013



La bobina con il codice 265571  
non è più legale ne Trofeo RMCI 2013

Le sole utilizzabili sono quelle con il codice  
265578 e 266750

I possessori delle bobine con il codice 265571 devono contattare  
l'importatore Italiano Rotax per la sostituzione in garanzia