



RMCI Informazione 10/2015

ECU-Tester

Regolamento tecnico

Indicazione sul display ECU tester

ECU manipul

La centralina è stata manipolata. → No garanzia

RMCI → Il pilota é da squalificare.

ECU unknown

La centralina non è originale Rotax → No garanzia

RMCI → Il pilota é da squalificare.

ECU locked

La centralina é rotta. → No garanzia

RMCI → Nessuna decisione.

FAILED MANIP

La centralina ha un errore.

RMCI → Nessuna decisione.

Rotax Italia → Richiede garanzia

KLINE CRC

La comunicazione tra la centralina è il tester non è sufficiente.

→ Il test é da rifare.

RMCI → Nessuna decisione.

Rotax Italia → Richede garanzia

No ECU found

La comunicazione tra la centralina è il tester non è sufficiente.

Forse c'è un problema nel cablaggio

→ Il test é da rifare.

Ign. Timeout3-7

La comunicazione tra la centralina è il tester non è sufficiente.

Forse c'è un problema nel cablaggio

→ Il test é da rifare.

Desenzano del Garda, 20/05/2015