



Regolamento Rotax 2015

Informazione dal 11/02/2015

Piombatura carburatore 2015

- Nota: per velocizzare i tempi dei controlli tecnici, tutti i carburatori dovranno essere piombati da un centro servizio autorizzato.



11/02/2015

Rotaxmaxkart.it